

トレー付きスチール製デスクトップパネル

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいますようお願いいたします。
また、本書を大切に保管して下さい。

組み立て時のご注意！



注意

- 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。
 - 開封する際は、カッターナイフなどで本体を傷付けないよう十分ご注意下さい。
 - 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
 - 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
 - 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立たない場合があります。
 - 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れがあります。
- ※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。

使用時のご注意！



注意

- パネル部分に無理な力を掛けしないで下さい。パネルが壊れてケガをする恐れがあります。
 - パネル部分を持って、机の移動をしないで下さい。壊れたり、外れてケガをする恐れがあります。
 - パネルに持たれかけたり、重いものを引っ掛けたりしないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
 - 熱源に近づけたり、熱風や直射日光に長時間さらしたりしないで下さい。変形したり、金具等の塗装面に変色・剥がれが生じる恐れがあります。
 - 本製品は防水仕様ではございません。水に濡れた場合は放置せず、拭き取って下さい。また、高温多湿な場所でのご使用は、劣化が進む原因となります。
 - 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
 - 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善の為、予告無く仕様を変更することがあります。



◆ クランプの取り付け間隔

本製品のクランプの取り付けは、横方向にお好みの位置に設定することが可能ですが、以下を必ず考慮してクランプ位置を決定して下さい。


- ・ 取り付け後の重心バランスを考慮して下さい。
- ・ 間隔を極端に狭くしないで下さい。

机上への設置例

机下への設置例



机上・机下への設置例
※2セット必要です。



※ メーカー推奨クランプ位置は、両端から約20cmの位置としております。
(全サイズ共通)

製品仕様 外形寸法：TH03-1＝幅100cm×奥行5cm×高38cm 重量：3.5kg
 TH03-2＝幅120cm×奥行5cm×高38cm 重量：4.2kg
 TH03-3＝幅140cm×奥行5cm×高38cm 重量：4.9kg
 主要材料：スチール
 表面処理：パウダー塗装





Made in Taiwan
G3019-R1

組み立てる前に、各部品を確認して下さい。

※組み立ての際は、プラスドライバーとマイナスドライバーをご用意下さい。

項目	部品名称	数量
1	キャッチャー	2
2	ネジ/小	4
3	クランプ	2
4	パネル	1
5	ネジ/大	4
6	袋ナット	4
7	スパナ	1
8	アジャスター (クランプに取付済)	2




お問い合わせ先
 販売元：有限会社 P・G GLORIA 06-6766-2575
 製造元：株式会社 林製作所 072-960-0500
 〒578-0925 大阪府東大阪市稲葉1-4-50

TH03-1
 TH03-2
 TH03-3

製品を机の上に設置する場合

1. クランプの組み立て


- 下図を参考に、①キャッチャーの小さい穴に②ネジ/小2個を通して、③クランプにしっかりと固定します。
(お手持ちのプラスドライバーをご使用下さい)
- 同様に、もう一組も組み立てます。



2. パネルへの取り付け


- 前項で組み立てたクランプ2個と④パネルを、図Aを参考に⑤ネジ/大2個と⑥袋ナット2個で**仮留め**します。
(お手持ちのプラスドライバーと付属の⑦スパナをご使用下さい)
- 同様に、もう一組も取り付けます。

※クランプの取り付け間隔は、重心バランスを考慮して設定して下さい。



3. デスクへの設置


- ⑧アジャスターをデスクの天板の厚さに合わせて、お手持ちのマイナスドライバーで締め付けて下さい。
(図B参照)
- 仮留めしていたすべてのネジを、バランスを整えながらしっかりと増し締めして下さい。
- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は、締め直して下さい。



製品を机下に設置する場合

1. クランプの組み立て


- 下図を参考に、①キャッチャーの小さい穴に②ネジ/小2個を通して、③クランプにしっかりと固定します。
(お手持ちのプラスドライバーをご使用下さい)
- 同様に、もう一組も組み立てます。



2. パネルへの取り付け

- 前項で組み立てたクランプ2個と④パネルを、図Cを参考に⑤ネジ/大2個と⑥袋ナット2個で**仮留め**します。
(お手持ちのプラスドライバーと付属の⑦スパナをご使用下さい)
- 同様に、もう一組も取り付けます。

※クランプの取り付け間隔は、重心バランスを考慮して設定して下さい。



3. デスクへの設置

- ⑧アジャスターをデスクの天板の厚さに合わせて、お手持ちのマイナスドライバーで締め付けて下さい。
(図D参照)
- 仮留めしていたすべてのネジを、バランスを整えながらしっかりと増し締めして下さい。
- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は、締め直して下さい。

